

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenengo	MUNICIPIO:	Tectitan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para El Desarrollo NUFED No	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21 -7103-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral




Foto 2: Mejoramiento de balcones de metal




Foto 3: Sustitución de vidrios




Foto 4: Sustitución de lámparas LED



Foto 5: Pintura en interiores y exteriores




Foto 6: Sustitución de inodoros y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales por el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello de la Dirección General de Educación Extra Escolar, NUFED
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para El Desarrollo NUFED No	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21 -7103-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 2: Mejoramiento de balcones de metal

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

<p>ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Aldea Chiste</p>	<p>DIRECCIÓN NUFED Aldea Chiste</p>
---	---