

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenengo	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para El Desarrollo NUFED No	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21 -7103-45	FECHA:	30/04/2025




Foto 1: Reparación de muro perimetral




Foto 2: Mejoramiento de balcones de metal



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de lámparas LED



Foto 5: Pintura en interiores y exteriores




Foto 6: Sustitución de inodoros y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia Aldea Chiste	 Firma y Sello Dirección General de Educación Extra Escolar Dirección NUFED Tectitán, Huehuetenengo Ministerio de Educación
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para El Desarrollo NUFED No	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chisté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21 -7103-45	FECHA:	30/04/2025



Foto1: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 2: Mejoramiento de balcones de metal




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello del Director General de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria
--	---