

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para El Desarrollo NUFED No	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21 -7103-45	FECHA:	30/05/2025



Foto1: Reparación de muro perimetral




Foto 2: Mejoramiento de balcones de metal




Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de lámparas LED




Foto 5: Pintura en interiores y exteriores



Foto 6: Sustitución de inodoros y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante de la OPAF



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para El Desarrollo NUFED No	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chisté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21 -7103-45	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 2: Mejoramiento del piso




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y sello del Director del Centro Educativo Público</p>
---	--