

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-7136-45	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025




Foto 1: El establecimiento no cuenta con puertas de metal y se corre riesgo de robo. Y el portón principal está deteriorado por el tiempo de uso.




Foto 2: Las ventanas son inadecuadas, con poca ventilación.



Foto 3: Las ventanas del NUFED están sin balcones de protección.




Foto 4: El NUFED lleva años de haber sido pintado, por lo que se requiere aplicar una nueva pintura.




Foto 5: Baños en condiciones deplorables y en mal estado.



Foto 6: Existe una baranda que debe ser mejorada porque los estudiantes se suben en ella y corren riesgo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-7136-45	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025




Foto 7: Área de tecnología sin tomacorrientes y cableado eléctrico adecuado.




Foto 8: Falta de pila para realizar tareas de aseo personal y mantenimiento higiénico del establecimiento educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

