



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-7136-45	FECHA:	24 DE MAYO DE 2025



Foto1: Instalando puertas y persiana nueva.




Foto 2: Instalación de ventanas modificadas para mejor ventilación.



Foto 3: Personal realizando instalación de balcones.



Foto 4: Trabajador pintando las paredes del establecimiento educativo.



Foto 5: Albañil quitando baños viejos y colocando los nuevos.




Foto 6: Herrero realizando trabajos de mejoramiento de baranda para evitar accidentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público No. 571



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-7136-45	FECHA:	24 DE MAYO DE 2025




Foto7: Instalando tomacorrientes y cableado eléctrico para computadoras.



Foto 8: Albañil realizando proceso de instalación de pila de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público