Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-7136-45	FECHA:	31 DE MAYO DE 2025



Foto1: Puertas nuevas en aulas y baños, y persiana como portón de entrada.



Foto 2: Las ventanas instaladas con accesos a ventilación adecuada.



Foto 3: Ventanas con sus respectivos balcones nuevos y seguros.



Foto 4: Interior del centro educativo pintado y decorado.

Foto 5: Baños y lavamanos nuevos ya instalados.

Foto 6: Mejoramiento de barandas de protección para evitar accidentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-7136-45	FECHA:	31 DE MAYO DE 2025



Foto7: Tomacorrientes y cableado nuveo instalado, para conexión de computadoras.



Foto 8: Pila con sus accesorios y lavaderos para el servicio del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O

Firma y Sello Director Centro Educativo Público