



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0026-46	FECHA:	19 DE MAYO DE 2025




Foto 1: En la fotografía se puede observar uno de los momentos en que los padres de familia, de manera voluntaria y solidaria, iniciaron con el retiro de las láminas del techo del establecimiento educativo.



Foto 2: se evidencia el esfuerzo y la dedicación de los padres de familia, quienes han iniciado con la colocación de las primeras costaneras que servirán como base para el nuevo techo del establecimiento educativo.



Foto 3: La participación activa de los padres en esta importante labor no solo mejora la infraestructura del establecimiento, sino que también fortalece los lazos de solidaridad y compromiso con la formación integral de los estudiantes.



Foto 4: Refleja el estado deteriorado en que se encontraba la estructura del Instituto, evidenciando las condiciones poco adecuadas que afectaban el entorno educativo de nuestros estudiantes.



Foto 5: En esta fotografía se demuestra el avance significativo en los trabajos de mejoramiento del establecimiento, donde se aprecia a los padres de familia iniciando con la pintura de la estructura.



Foto 6: La pintura representa una etapa importante en la rehabilitación del espacio educativo, contribuyendo a embellecer y proteger la infraestructura. Agradecemos profundamente a cada uno de los padres de familia por su valiosa colaboración.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

