

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Taloj, aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0036-43	FECHA:	30 de mayo de 2025




Foto No. 1 Techo Nuevo




Foto No. 2 Ventanas nuevas



Foto No. 3 Pintura en exterior



Foto No. 4 Puertas Nuevas



Foto No. 5 Pila Nueva



Foto No. 6 Lavamanos nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Rodolfo Velasquez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tecitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Taloj, aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0036-43	FECHA:	30 de mayo de 2025



Foto No. 7 Escuela Pintada



Foto No. 8 Rotoplas Nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Rodolfo Velasquez</p> <p>Firma y sello del Presidente de OPF</p>	<p>[Sello circular: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TALOJ ALDEA AGUA CALIENTE HUEHUETENANGO]</p> <p>[Sello circular: DIRECCIÓN ALDEA AGUA CALIENTE TECITÁN HUEHUETENANGO]</p> <p>Firma y Sello Director</p>
---	---