



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No 276, Caserío Toajlaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Toajlaj, Tectitán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-6863-45	FECHA:	19/05/2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS DE METAL




Foto 4: VENTANAS




Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS




Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPOSITOS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia
Fotografía Educativa para el NUFED No. 276
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
CASERIO TOAJLAJ, TECTITAN, HUEHUETENANGO, GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION NUFED 276 CASERIO TOAJLAJ
MINISTERIO DE EDUCACION
HUEHUETENANGO, GUATEMALA