

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No 276, Caserio Toajlaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Toajlaj, Tectitán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-6863-45	FECHA:	30/05/2025




Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS DE METAL



Foto 4: VENTANAS




Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS




Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPOSITOS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público