


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 570	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacchumba, Aldea Toninquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-7102-45	FECHA:	05/12/2025



sustitucion de puertas de puertas




Foto 2: sustitucion de ventanas




Foto 3: pintura exterior e interior



Foto 4: fabricacion de valcones



Foto 5: reparacion de energia electrica



Foto 6: susutitucion de apagadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---