



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | TECTITAN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUFED No. 170 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TUIBIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-21-6807-45 | FECHA:                         | 20/03/2025     |



Foto1: techo en mal estado



Foto 2: Costaneras en mal estado




Foto 3: Piso en mal estado



Foto 4: Piso en mal estado



Foto 5: ventanales sin balcones



Foto 6: Barandales en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar planillas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

