

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 57	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacchumba, Aldea Toninquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-7102-45	FECHA:	20 /03/2025



sustitucion de puertas de puertas



Foto 2: sustitucion de ventanas



Foto 3: pintura exterior e interior



Foto 4: fabricacion de valcones



Foto 5: reparacion de energia electrica




Foto 6: susutitucion de apagadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

