



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para El Desarrollo NUFED No	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21 -7103-45	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Mejoramiento de balcones de metal




Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de lámparas LED




Foto 5: Pintura en interiores y exteriores




Foto 6: Sustitución de inodoros y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF



Firma y sello del Director del Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenengo	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para El Desarrollo NUFED No.589	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21 -7103-45	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 2: Mejoramiento de balcones de metal

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del residente de la OPF



Firma y Sello del Director del Establecimiento Educativo Público

