



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                              |                                |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                                | MUNICIPIO:                     | TECTITÁN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA AGUA CALIENTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-21-7136-45                                | FECHA:                         | 20 DE MARZO DE 2025 |



Foto 1: El establecimiento no cuenta con puertas de metal y se corre riesgo de robo. Y el portón principal está deteriorado por el tiempo de uso.



Foto 2: Las ventanas son inadecuadas, con poca ventilación.




Foto 3: Las ventanas del NUFED están sin balcones de protección.




Foto 4: El NUFED lleva años de haber sido pintado, por lo que se requiere aplicar una nueva pintura.



Foto 5: Baños en condiciones deplorables y en mal estado.



Foto 6: Existe una baranda que debe ser mejorada porque los estudiantes se suben en ella y corren riesgo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                              |                                |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                                | MUNICIPIO:                     | TECTITÁN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA AGUA CALIENTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-21-7136-45                                | FECHA:                         | 20 DE MARZO DE 2025 |



Foto 7: Área de tecnología sin tomacorrientes y cableado eléctrico adecuado.



Foto 8: Falta de pila para realizar tareas de aseo personal y mantenimiento higiénico del establecimiento educativo.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|