

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 14 de septiembre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0002-42	FECHA:	21/11/2025



Foto 1: Colocando láminas en el techo del aula.



Foto 2: Colocando costanera de sustitución de láminas en el techo del aula.



Foto 3: Colocando balcones de metal en la ventana.



Foto 4: Colocando vidrios en la ventana.




Foto 5: Piso de torta en el patio de la escuela.



Foto 6: Pintando pared de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

