

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 14 de septiembre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0002-42	FECHA:	28/11/2025




Foto 1: Terminando colocación de láminas en el techo del aula.



Foto 2: Terminando colocación de costaneras en el techo del aula.



Foto 3: Colocando balcones de metal en la ventana.



Foto 4: Terminando colocación de vidrios en la ventana.



Foto 5: Terminando piso de torta en el patio de la escuela.



Foto 6: Terminación pintada pared de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

