

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 14 de septiembre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0004-43	FECHA:	25/8/2025



Foto No. 1: colocando láminas en el techo



Foto No. 2: colocando costanera en el techo.



Foto No. 3: colocando puerta en la entrada del baño.




Foto No. 4: colocando vidrios en la ventana.



Foto No. 5: colocando piso en el aula.




Foto No. 6: pintando paredes del baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

