

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 14 de septiembre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0004-43	FECHA:	05/09/2025



Foto No. 1: terminando colocación de las láminas en el techo.



Foto No. 2: terminación de las costaneras en el techo.




Foto No. 3: terminación de las puertas en los baños.



Foto No. 4: terminación de los vidrios en las ventanas.



Foto No. 5: terminación del piso en el aula.



Foto No. 6: terminación pintada de paredes en el baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

