



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YICH CHOCH, CONCEPCIÓN HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0005-43	FECHA:	15/07/2025



Foto 1: Sustitución de chapa de metal por chapa de metal).



Foto 2: Sustitución de portón de mdetal por portón de metal



Foto 3: Sustitución de valcones de metal por valcones de metal.



Foto 4: Sustitución de piso de granito .



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: Sustitución de piso de torta de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GRG

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

