



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yulhuitz, aldea Yatolop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0007-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustitución de balcones de metal.



Foto 3: Sustitución de puertas (60 cm. X 150 cm.)



Foto 4: Sustitución de inodoros.



Foto 5: Reparación de cunetas de concreto



Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los números de hojas.

Juan Francisco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

