

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yulhuitz, aldea Yatolop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0007-43	FECHA:	05/08/2,025



Foto 1: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustitución de balcones de metal.



Foto 3: Sustitución de puertas (60 cm. X 150 cm.)



Foto 4: Sustitución de inodoros.



Foto 5: Reparación de cunetas de concreto



Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Francisco...

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

