

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0010-43	FECHA:	28/008/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lamina troquela aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de puerta de 90 centímetros de ancho por 190 centímetros de alto



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por PVC mas vidrio



Foto 5: Sustitución de vidrios




Foto 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA <i>PPM</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION HUISTA
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJAN
ESTABLECIMIENTO:	13-22-0010-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 8: Sustitución inodoro



Foto 9: Repello en muro



Foto 10: Sustitución de canal de metal por pvc



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: Sustitución de tubería línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 PADRES DE FAMILIA Aldea Tzuján Concepción Huista, Huehuetenango	PPM Firma y sello del Presidente de la OPF
--	---

 DIRECCIÓN Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Las Peñas, Aldea Tzuján Concepción Huista, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION HUISTA
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN
ESTABLECIMIENTO:	13-22-0010-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 13: Sustitución de tubería línea principal.



14. Sustitución de pared o reparación de pared



15. Sustitución de depósito de agua 1700L




16. Sustitución de Grifo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ppm

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

