

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0011-43	FECHA:	6/06/2025




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26




Foto 2: Sustitución de canal por canal de pvc para lamina troquelada.



Foto 3: Sustitución de costaneras de madera por metal 2*6



Foto 4: Sustitución de costaneras de madera por metal.



Foto 5: Sustitución de de piso de torta de cemento por piso de granito.



Foto 6: Mantenimiento a estructuras de puertas, lijado, cepillado, sujeción y aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---