

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0011-43	FECHA:	8/08/2025



Foto1: Desinstalando techo de la Escuela.



Foto 2: Desinstalando costaneras y vigas de madera.




Foto 3: Techo desinstalado.



Foto 4: Preparando las costaneras de metal para su instalación.



Foto 5: Instalando canaletas de pvc para agua pluvial.



Foto 6: Instalando los ultimos metros de piso de granito e instalando puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Escuela Oficial Rural Mixta, JM.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN Escuela Oficial Rural Mixta, JM.
---	--	---	---