

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0011-43	FECHA:	27/08/2025



Foto 1: Lámina troquelada calibre 26 instalada correctamente.



Foto 2: Techo y canales de pvc instalados.



Foto 3: Costaneras y vigas de metal instaladas.



Foto 4: Techo de escuela terminado.



Foto 5: Piso de granito de 30 por 30 instalado.



Foto 6: Puertas instaladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

