

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pérez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0012-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Piso de torta de cemento



Foto 2: El canal de agua esta mal



Foto 3: Baranda en mal estado



Foto 4: Piso de patio en deterioro



Foto 5: Deposito de agua inadecuado




Foto 6: Necesidad de repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adolfo Cardona Matias

Firma y sello del Presidente de la CDF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

