

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pérez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0012-43	FECHA:	15/08/2025



Foto1: Colocación de piso de granito



Foto 2: Ya con los materiales para su instalación



Foto 3: Cambio de estructura de baranda



Foto 4: Realizando planchas de concreto



Foto 5: Deposito de agua en proceso de instalación



Foto 6: Repello de paredes externos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adolfo Cardona Matus

Firma y sello del Presidente de la COPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

