

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pérez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0012-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Colocación de piso de granito



Foto 2: Canal de bajada de agua instalado



Foto 3: barandas ya instaladas



Foto 4: Piso de patio ya elaborado



Foto 5: Deposito de agua ya instalado




Foto 6: Repello de paredes internos y externos ya terminados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el inventario de hojas.

Adolfo Cardona Muñoz

Firma y sello del Presidente de la



Immunmanga

Firma y Sello Director Centro Educativo

