

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yula'
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0016-43	FECHA:	6/06/2025




Foto No 1: Cubierta de lámina en mal estado.




Foto No 2: Estructura de soporte de techo en mal estado.



Foto No 3: Puertas de metal en mal estado.




Foto No. 4: Estufa Rural en mal estado




Foto No. 5: Piso de aula en mal estado



Foto No. 6: Paredes que necesitan pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Nicolara Jacinto Cruz

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

