

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yula'
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0016-43	FECHA:	13/08/2025



Foto No. 1: Cubierta de ceramica en el piso



Foto No. 2: Reparación de plancha de cocina




Foto No. 3: Reparación de puerta



Foto No. 4: Cambio de techo de cocina



Foto No. 5: Reparación de puertas



Foto No. 6: Pintura en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alina Nicolasa Jacinto Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

