

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yula'
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0016-43	FECHA:	29/08/2025



Foto No. 1: Pintura de cocina




Foto No. 2: Techo de cocina




Foto No. 3: Puerta nueva



Foto No. 4: Estufa rural nueva



Foto No. 5: Piso de cerámica en el aula



Foto No. 6: Pintura y vidrios de ventana nuevas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nilda Nicolasa Jacinto Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

