



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP AMEXA AEORM, ALDEA BACU JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BACÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0021-42	FECHA:	24/11/2025



FOTO 1 Piso de mosaico de granito



FOTO 2 Piso de mosaico de granito




Foto 3: LOSA DE PATIO: Sustitución de estructura de metal de ventanas



Foto 4: LOSA DE PATIO: Sustitución de estructura de metal de ventanas



Foto 5: Sustitución de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6 Reparación de plancha de torta de concreto de patio recepción de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

