



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta de Preprimaria Bilingüe JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ciprés
ESTABLECIMIENTO O:	13-22-0985-41	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto 1: Renglón 1 Sustitución de puerta (1.46 m de alto por 70 cm de ancho)



Foto 2: Renglón 1 Sustitución de puerta (1.46 m de alto por 70 cm de ancho)



Foto 3: Renglón 2. Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 4: Renglón 3 Sustitución de portón de metal



Foto 5: Renglón 4 Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6: Renglón 5 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

C. B. B. B.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta de Preprimaria Bilingüe JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ciprés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0985-41	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto 7: Renglón 5 Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: Renglón No. 6 Sustitución de inodoro



Foto 9. Renglón No. 6 Sustitución inodoro infantil



Foto 10. Renglón No. 7 Sustitución mingitorios



Foto 11. Renglón 8 Sustitución de barandas de metal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.E.	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	