



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta de Preprimaria Bilingüe JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ciprés
ESTABLECIMIENTO:	13-22-0985-41	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto 1: Renglon 1 Sustitución de puerta (1.46m de alto * 70cm de ancho)



Foto 2: Renglon 1 Sustitución de puerta (1.46m de alto * 70cm de ancho)



Foto 3: Renglon 2. Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: Renglon 3 Sustitución de portón de metal



Foto 8: Renglon 5 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta de Preprimaria Bilingüe JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ciprés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0985-41	FECHA:	29 de agosto de 2025




Foto 8: Renglón 5 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Renglón 5 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10. Renglón No. 6 Sustitución de inodoro



Foto 11. Renglón No. 6 Sustitución inodoro infantil




Foto 12. Renglón No. 7 Sustitución mingitorio



Foto 13. Renglón 8 Sustitución de barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la O.C.E. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta de Preprimaria Bilingüe JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ciprés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0985-41	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto 14. Renglón No. 9 Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 14. Renglón No. 9 Reparación de tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--	---

