

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Onlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0995-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Cubierta de lamina en mal estado.



Foto 2: Estructura de soporte de techo en mal estado.




Foto 3: Puerta de metal en mal estado




Foto 4: Vidrios de ventanas en mal estado




Foto 5: Circulación de predio de la escuela en mal estado



Foto 6: Losa de patio en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

