



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Onlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0995-43	FECHA:	15/08/2025




Foto1: Cubierta de lamina en mal estado



Foto 2: Estructura de soporte de techo



Foto 3: Instalación puerta de metal.



Foto 4: Colocación de piso granito



Foto 5: Colocación de block y tubo para la circulación



Foto 6: Fundicion de torta de cemento en el patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Educativo Público

