



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Concepción Huista |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Onlaj       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-22-0995-43               | FECHA:                         | 28/08/2025        |



Foto 1: Colocación de lamina para techo terminado



Foto 2: Estructura de soporte de techo terminado



Foto 3: Instalación puerta de metal.



Foto 4: Colocación de piso granito



Foto 5: Circulación terminada de la escuela.




Foto 6: Tota de cemento terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

