

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chalhuitz, aldea Onlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0997-43	FECHA:	6/06/2025



Foto No 1: Cubierta de lámina en mal estado.



Foto No 2: Estructura de soporte de techo en mal estado.




Foto No 3: Puertas de metal en mal estado.



Foto No 4: Instalación de balcones



Foto No. 5: Instalación de canaletas de bajadas de agua



Foto No 6: Losa de patio en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Manuel García Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

