

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chalhuitz, aldea Onlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0997-43	FECHA:	18/08/2025



Foto No 1: Cubierta de lámina en mal estado.



Foto No 2: Estructura de soporte de techo en mal estado.



Foto No 3: Puertas de metal en mal estado.



Foto No 4: Instalación de balcones



Foto No 5 : Instalación de canaletas de bajadas de agua



Foto No 6: Losa de patio en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel García Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Quito
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

