

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0999-43	FECHA:	28/08/2025



Foto No 1: Cubierta de lámina en mal estado.



Foto No 2: Estructura de soporte de techo en mal estado.



Foto No 3: Puertas de metal en mal estado.



Foto No 4: Vidrios de ventanas en mal estado.




Foto No 5: Piso en mal estado.



Foto No 6: Estufas rurales en mal estado y muros sin repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

