

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BACÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1000-43	FECHA:	15/08/2025



Foto1: Sustitución de puertas de letrina y porton principal



Foto 2: Sustitución cubierta de láminas



Foto 3: Cambio de tubería de aguas negras de sanitarios



Foto 4: Mantenimiento de Muro Perimetral



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE MAYA GALBANIZADA POR PORTON DE METAL



Foto 6: Mantenimiento de muro perimetral, repello y cierre de grietas

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

