

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yatolop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1001-43	FECHA:	06/06/2025



Foto No 1: Cubierta de lámina en mal estado.



Foto No 2: Estructura de soporte de techo en mal estado.




Foto No 3: Puertas de metal en mal estado.



Foto No. 4: Losa de patio en mal estado



Foto No. 5: Barandas en mal estado, material de mala calidad



Foto No. 6: Sustitución de color en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Anita D'ego Felipe

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yatolop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1001-43	FECHA:	06/06/2025



Foto No. 7: Cables en mal estado.



Foto No. 8: Depósitos de agua en mal estado.



Foto No. 9: Focos en mal estado.



Foto NO. 10: Paredes en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Anita Diego Felipe

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

