

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yatolop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1001-43	FECHA:	27/08/2,025



Foto No. 1: Trabajos realizados en sustitución de lámina.



Foto No. 2: Trabajos en soporte de techo en proceso.



Foto No. 3: Arreglo de puertas en proceso.



Foto No. 4: Trabajos realizados en planchas de concreto.



Foto No. 5: Trabajos realizados en barandas de metal.



Foto No. 6: Trabajo en pintado de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

Aníbal Diego Felipe

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yatolop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1001-43	FECHA:	27/08/2,025



Foto No. 7: Trabajos de cambio de cables eléctricos.



Foto No. 8: Trabajo de instalación de depósito de agua.



Foto No. 9: Trabajo de cambio de foco.



Foto No. 10: Repellado de paredes.




Foto No. 5: Trabajos realizados en barandas de metal.




Foto No. 6: Trabajo en pintado de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Anita Diego Felipe

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

