

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yatolop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1001-43	FECHA:	05/09/2025



Foto No. 1: Finalización de sustitución de lámina.



Foto No. 2: Finalización de estructura de soporte.



Foto No. 3: Mantenimiento a puertas finalizada.



Foto No. 4: Finalización de planchas de concreto de patio.



Foto No. 5: Sustitución de barandas finalizadas.



Foto No. 6: Finalización de pintado de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos.

Aníbal D'iego Felipe

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yatolop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1001-43	FECHA:	05/09/2025



Foto No. 7: Finalización de instalación de cables.




Foto No. 8: Finalización de instalación de depósito de agua.



Foto No. 9: Finalización cambio de focos.



Foto No. 10: Finalización repello de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anita Diego Felipe

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

