



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzunhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1003-43	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto 1 Mantenimiento a marcos de aluminio mill finish



Foto 2: Instalación de balcones



Foto 3: Reparación y ampliación de gradas



Foto 4 Sustitución de reposadera



Foto 5 Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Reparación de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Daniel Benjamín Ramírez Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF




Mildred Maricela Díaz Mendoza
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

