

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, aldea Tzunhuitz, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzunhuitz, Concepción Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1003-43	FECHA:	25/08/2025



Foto 1 Mantenimiento a marcos de aluminio Mill Finish



Foto 2 Sustitución de balcones



Foto 3 Reparación y ampliación de gradas



Foto 4 Sustitución de reposadera



Foto 5 Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6 Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Daniel Benjamín Ramírez Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, aldea Tzunhuitz, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzunhuitz, Concepción Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1003-43	FECHA:	25/08/2025



Foto 7 Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 8 Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 9 Reparación de torta de cemento



Foto 10 Reparación de torta de cemento



Foto 11 Reparación de torta de cemento



Foto 12 Reparación de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Daniel Benjamín Ramírez Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

