



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, aldea Tzunhuitz, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzunhuitz, Concepción Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1003-43	FECHA:	8/09/2025



Foto 1 Mantenimiento a marcos de aluminio Mill Finish



Foto 2 Mantenimiento a marcos de aluminio Mill Finish




Foto 3 Sustitución de balcones



Foto 4 Sustitución de balcones

foto



Foto 5 Reparación y ampliación de gradas



Foto 6 Sustitución de reposadera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel Benjamín Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, aldea Tzunhuitz, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzunhuitz, Concepción Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1003-43	FECHA:	8/09/2025



Foto 7 Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 8 Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 9 Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 10 Reparación de torta de cemento

foto



Foto 11 Reparación de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel Benjamín Ramírez Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

