



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secheu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1008-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Láminas de techo en mal estado de dos aulas



Foto 2: Soporte de madera del techado en mal estado




Foto 3: Puerta en mal estado



Foto 4: Balcones despintados, en mal estado y falta de vidrios en las ventanas




Foto 5: Falta de balcones en dos aulas.



Foto 6: Cables de energía eléctrica con mala instalación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

