



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Concepción Huista |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Secheu      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-22-1008-43               | FECHA:                         | 29/08/2025        |



Foto1: Entechado terminado



Foto 2: Puertas instaladas en buen estado



Foto 3: Acabado de instalación de luz eléctrica



Foto 4: Acabado de balcones y puertas



Foto 5: Instalación de puertas nuevas



Foto 6: Lavatrastos instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Martin S O*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

